




DORMAN®
NEW SINCE 1918

CATALOGUE DE PIÈCES DE TURBOCOMPRESSEUR



NOUVEAUX PRODUITS • NOUVELLES OCCASIONS • NOUVELLES SOLUTIONS



917-152

Mazda 3 2007-2013,
Mazda 6 2006-2007


TURBOCOMPRESSEURS

Pièces équilibrées individuellement
(résultats fournis dans l'emballage)

Comprend les pièces de fixation pour une
réparation complète

Cause(s) de défaillance : Les joints d'origine
de l'arbre s'usent, ou les roulements
deviennent défectueux en raison d'une
lubrification inadéquate

PLUS DE 26 UGS OFFERTES



667-001

Ford 7,3 L 1999-2003

TURBINES DE TURBOCOMPRESSEUR

Pièces équilibrées individuellement
(résultats fournis dans l'emballage)

Comprend les pièces de fixation pour une
réparation complète

Cause(s) de défaillance : Les joints
d'origine de l'arbre s'usent, ou les roulements
deviennent défectueux en raison d'une
lubrification inadéquate


PLUS DE 7 UGS OFFERTES

PROBLÈME :

Le turbocompresseur d'origine s'use
avec le temps, et le concessionnaire
n'offre que des assemblages complets
de rechange.



Dorman donne l'occasion aux techniciens
de remplacer seulement la turbine d'origine
usée, sans devoir acheter un nouveau boîtier.



667-106

Audi 1998-2006
SEAT 2001-2006
Volkswagen 2011-2012, 1999-2006

SOLÉNOÏDES DE SOUPAPE DE DÉCHARGE

Pièces soumises à des essais sur route et en
laboratoire pour assurer la conformité aux
exigences de qualité

Remplacement direct qui assure un bon
ajustement à tout coup

Cause(s) de défaillance : Les composants
internes accumulent la saleté et deviennent
grippés, et le solénoïde s'use avec le temps.

PLUS DE 6 UGS OFFERTES

TROUSSES DE MANCHONS ET TUYAU POUR REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE

Manchons durables en nitrile pour une résistance accrue à l'huile et à la chaleur

Comprend des colliers (s'il y a lieu)

Cause(s) de défaillance : Les manchons en plastique se fissurent ou s'usent au contact d'autres pièces, ce qui entraîne des fuites; ceux en silicone se dégradent et glissent du tuyau.



904-272
Ford 2004-2007

PLUS DE **10** UGS OFFERTES

PROBLÈME :

Le tuyau d'origine en plastique s'assèche, ce qui entraîne des fissures et des fuites.



Les tuyaux de refroidisseur intermédiaire de Dorman sont plutôt fabriqués en métal pour résister à la pression élevée des gaz de suralimentation.

TUYAUX D'ADMISSION ET DE RETOUR – TURBOCOMPRESSEUR

Pièces mises à l'essai, s'il y a lieu, suivant la norme SAE J343 (éclatement, tension, pliage à froid et fuites)

Cause(s) de défaillance : L'accumulation de cambouis bloque le flux d'huile vers le turbocompresseur; problèmes de rouille et de fuites avec le temps.



904-137
Chevrolet 2010-06,
GMC 2010-06

PLUS DE **20** UGS OFFERTES

COLLIERS AVEC BANDE EN V – SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT

Collier fabriqué en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion et une longue durée de vie

Trousse complète : comprend les joints d'étanchéité nécessaires pour une réparation complète (s'il y a lieu)

Cause(s) de défaillance : La rouille et les poses/déposes à répétition peuvent déformer les colliers.



904-250
Ford 1999-2003

12 UGS OFFERTES

**BE THE FIRST
TO KNOW!** 
ABOUT FORMERLY "DEALER ONLY" PARTS
www.DormanProducts.com/Signup

DORMAN
NEW SINCE 1918

TOP PARTS DORMAN'S HOTTEST NEW EXCLUSIVES

MAY 2016

GM TRANSMISSION CONTROL MODULE (TEHCM)

FAILED UNIT
The original units internal fibers fail causing debris to contaminate solenoids.

OE PROBLEM:
The original units internal fibers fail causing debris to contaminate solenoids.

FAILURE MODE:
• Debris contaminates unit, deteriorating switches and solenoids.
• Failure results in delayed shifting and/or the inability to shift gears.

OE FIX
Dorman's unit includes upgraded gaskets and thermally resistant materials to prevent contamination. Exclusive Software Transfer Tool included, eliminating the need for the OE Dealer programming.

FAILURE MODE:
• Debris contaminates unit, deteriorating switches and solenoids.
• Failure results in delayed shifting and/or the inability to shift gears.

BMW TRUNK LOCK ACTUATOR MOTORS
OVER 10 SKUS AVAILABLE

EXCLUSIVE BMW TRUNK LOCK ACTUATOR NOW AVAILABLE IN THE AFTERMARKET
In-demand replacement due to the highly failure prone original part.
Integrated with high-quality electric motor and latch.

FAILURE MODE:
• Failure results in the inability of assembly locking and unlocking the vehicle's trunk.

KEY FOBs (KEYLESS ENTRY REMOTE)
OVER 40 SKUS AVAILABLE

QUICK AND EASY REPAIR SOLUTION TO LOST OR BROKEN KEYLESS ENTRY REMOTES
Includes programming tool, enabling easy vehicle syncing under five minutes.
Direct replacement ensures proper fit, form and function every time.

FAILURE MODE:
• Internal circuit board fails, original key fob becomes lost or broken.

FORD OIL (HPOP) RESERVOIR GASKET
OVER 10 SKUS AVAILABLE

DIRECT REPLACEMENT FOR POPULAR FORD SUPER DUTY TRUCK APPLICATIONS
Built-in mesh screen keeps the HPOP clean and debris-free.
Available separately, enabling replacement of the failed original gasket, instead of the entire timing cover assembly.

FAILURE MODE:
• Gaskets, weepers, contours or oil pump wear failure.
• Failure results in oil coolant leaks, low oil pressure or gasket becomes clogged.

GM COOLANT THERMOSTAT HOUSINGS
OVER 300 SKUS AVAILABLE

DESIGNED TO WITHSTAND EXTREME TEMPERATURE CHANGES THAT CAUSE THE ORIGINAL HOUSING TO FAIL
Includes integrated gasket, a new thermostat and gasket for a complete repair.
Direct replacement for a proper fit every time.

FAILURE MODE:
• Original plastic housing becomes brittle and cracks over time.
• Failure results in coolant leaks.

PLANT RESERVOIRS
OVER 200 SKUS AVAILABLE

REDUCES EXCESS FILLING FROM COOLANT SYSTEM
Redesigned with a more durable plastic construction for a longer service life (where applicable).
Mounting bracket included to assist with installation.
Reservoir caps are included with all Dorman coolant reservoirs.

FAILURE MODE:
• Cracks, damage and cracking.
• Failure results in loss of coolant and overheating.

**DES PIÈCES AUPARAVANT « CONCESSIONNAIRES
SEULEMENT » SONT AJOUTÉES CHAQUE MOIS!**



Soyez parmi les premiers à être informés des nouveautés par courriel et par texto.

**INSCRIVEZ-VOUS
SANS TARDER!**

DormanProducts.com/signup

DORMAN
NEW SINCE 1918

DOR76181-2

Dorman Products, Inc. | 3400 East Walnut Street | Colmar, PA 18915
Corporate Office and Customer Service: 1-800-523-2492
New Product Idea Hotline: 1-800-336-3575

©2016 No reproduction in whole or in part without prior written approval.

www.DormanProducts.com