TURBOCARGADORES

PIEZA ORIGINAL CON ALTA TENDENCIA A FALLAS

Cobertura integral

Más de 30 SKU que cubren más de 6 millones de aplicaciones en vehículos

Se incluyen componentes de instalación para una reparación completa

667-203

Buick 2017-13, Chevrolet 2017-11

- El reemplazo elimina rechinamiento, chirridos y otros problemas de ruido debidos a un turbocargador defectuoso
- Se somete a pruebas de equilibrio y de rocío salino (para la corrosión) en el vehículo para asegurar una calidad duradera

MODO DE FALLA:

- Daños en aspa del turbocargador causados por contaminación por tierra u otras partículas que entran a la turbina o a la caja del compresor



TAMBIÉN DISPONIBLE

917-152

Mazda 3 2013-07, Mazda 6 2007-06

OTRAS PIEZAS DISPONIBLES DEL TURBOCARGADOR



Cartuchos para turbocargador

667-001

Dorman permite que los técnicos reemplacen solo el cartucho turbo original desgastado en lugar de cambiar todo el conjunto



Solenoides impulsores

667-106

Más de 5 SKU disponibles que cubren más de 3.3 millones de VIO (vehículos en operación)

Kits de mangueras y protectores para termocambiadores intermedio

904-272

Supera al original al cambiar de un diseño de plástico a uno de metal para dar una vida de servicio más larga

Líneas de alimentación y de retorno del turbocargador

904-137

Más de 20 SKU disponibles que cubren más de 7.3 millones de VIO

Abrazaderas de banda V de escapes

904-250

Más de 10 SKU disponibles que cubren más de 9 millones de VIO

Think It's Dealer Only? **Check Dorman First!**

Dorman Products, Inc. | **Oficina Corporativa y Servicio a Clientes:** 1-800-523-2492

©2018 No reproduction in whole or in part without prior written approval.

DOR227073391-1_es-MX