ARTICULATIONS GARNIES
JEUX D'ARTICULATIONS DE SUSPENSION ET DE DIRECTION

La toute dernière innovation selon les experts en articulations de rechange pour automobiles
Avec la couverture la plus globale disponible

698-012
Ford Explorer, Mercury Mountaineer 2005-02

Les articulations garnies sont des ensembles d'articulations pré-pressées avec tout inclus pour des réparations faciles. Applications arrière livrées pré-assemblées avec segments et quincaillerie de frein de stationnement **(UNE EXCLUSIVITÉ DE DORMAN!)**

- C'est la solution boulonnée préférée des techniciens qui fait économiser plus de 90 minutes pour remplacer des paliers de première génération (à pression) difficiles
- Ne vous souciez jamais plus d'endommager des composants individuels pendant la dépose d'un moyeu
- Cette solution sans pression facilite le travail dans toutes les installations de réparation
- Dorman inondera le marché des pièces de rechange avec des douzaines de nouveaux articles sur ce marché

MODE DE DÉFAILLANCE :

- Défaillance du palier : les paliers s'usent habituellement entre 120 000 et 250 000 kilomètres
- Défaillance de l'articulation : elle est souvent endommagée par des collisions, des nids de poule et des chocs sur des trottoirs
- Rouille

COMPOSANTS DES ARTICULATIONS GARNIES

Vous pensez concessionnaire? **Consultez Dorman en premier!**

Dorman Products, Inc. | **Siège social et service à la clientèle :** 1-800-523-2492
©2018 La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, est interdite sans une autorisation écrite préalable.

DOR207363761-1-SellSheet_FR-CA.indd

ARTICULATIONS GARNIES

JEUX D'ARTICULATIONS DE SUSPENSION ET DE DIRECTION

DORMAN OFFRE 4 FOIS PLUS D'ARTICULATIONS GARNIES QUE SON PLUS PROCHE CONCURRENT MAJEUR

COUVERTURE DES ARTICULATIONS GARNIES

NIVEAU NATIONAL DE VENTE	APPLICATIONS	N° DORMAN (GAUCHE)	N° DORMAN (DROIT)	NOMBRE DE VIO É-U	NOMBRE DE VIO CANADA
1	2017-12 Toyota Camry	**698-383**	**698-382**	2 165 569	92 242
2	2012-05 Ford Escape, Mercury Mariner	**698-405**	**698-404**	1 554 947	255 806
3	2012-06 Ford Fusion, Lincoln Zephyr, Mercury Milan, 2012-07 Lincoln MKZ	**698-409**	**698-408**	1 511 814	116 579
4	2005-02 Ford Explorer, Mercury Mountaineer	**698-013**	**698-012**	1 282 776	42 311
5	2010-06 Ford Explorer	**698-413**	**698-412**	478 114	26 656
6	2010-98 Volkswagen Beetle, Golf, 2005-99 Jetta, 2000-99 GTI	**698-375**	**698-374**	765 554	198 774
7	2016-09 Toyota Corolla, Matrix	**698-381**	**698-380**	2 501 085	478 442
8	2004-01 Ford Escape	**698-377**	**698-376**	378 059	33 971
9	2008-03 Toyota Matrix	**698-385**	**698-384**	254 897	11 186
10	2001-97 Toyota Camry	**698-391**	**698-390**	820 821	55 631
11	2017-12 Toyota Camry, 2016-13 Avalon	**698-397**	**698-396**	2 409 768	96 422
12	2006-04 Toyota Camry	**698-399**	**698-398**	619 584	30 095
13	2007-03 Honda Accord; transmission automatique	**698-401**	**698-400**	547 061	79 575
14	2011-06 Ford Focus	**698-407**	**698-406**	821 000	118 481
15	2012-08 Dodge Caliber	**698-411**	**698-410**	867 434	133 324
16	2008-03 Toyota Corolla	**698-389**	**698-388**	1 297 106	268 291
17	2006-02 Nissan Altima; moteur de 2,5 litres	**698-379**	**698-378**	711 568	65 317
18	2006-02 Nissan Altima; moteur de 3,5 litres	**698-423**	**698-422**	129 932	13 513
19	2007-03 Honda Accord; transmission manuelle	**698-403**	**698-402**	547 061	79 575
20	2011-05 Toyota Avalon	**698-393**	**698-392**	329 365	6 468

ÈGALEMENT DISPONIBLE : ARTICULATIONS NON GARNIES

Catégorie exclusive au marché des pièces de rechange de Dorman, avec plus de 145 articles installés dans plus de 92 millions de VIO au États-Unis et au Canada

698-082
Lexus 2012-04, Toyota 2017-04

698-024
Honda Civic 2011-06

- Défaillance causée par des problèmes liés à la rouille, à des collisions et à l'usure de la zone de montage de l'étrier
- Conforme à la pose et à la fonction de l'équipement d'origine
- Comprend des bagues neuves et des joints à rotule neufs, le cas échéant

Visitez DormanProducts.com/knuckles pour de plus amples renseignements

Vous pensez concessionnaire? **Consultez Dorman en premier!**

DORMAN®

©2018 La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, est interdite sans une autorisation écrite préalable.

DOR207363761-1-SellSheet_FR-CA.indd