BOÎTIERS DE PAPILLON ÉLECTRONIQUE

NOUVELLEMENT FABRICADAS AVEC UNE MEILLEURE FIABILITÉ

POURQUOI FAIRE CE CHOIX DORMAN®

- Construcción 100% nueva en aluminio fundido; no reconstruida
- Résistance prouvée par des tests de plus de 1 million de tests de cycle
- Restaure la maniabilité et la performance du moteur
- Prêts à l'emploi, installation directe par vissage
- Les assemblages complets incluent un capteur de position d'accélérateur

Avant d'aller chez le concessionnaire, **consultez Dorman!**

DORMAN®

Dorman Products, Inc. | **Siège social et service à la clientèle :** +1 800 523-2492

©2019 La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, est interdite sans une autorisation écrite préalable.

Electronic-Throttle-Body_Sell-Sheet_367069178_fr-CA

BOÎTIERS DE PAPILLON ÉLECTRONIQUE

NOUVELLEMENT FABRICADAS AVEC UNE MEILLEURE FIABILITÉ

BOÎTIERS DE PAPILLON POUR RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE

977-008
Buick 2011-09, Buick 2007-06, Chevrolet 2011-06, Pontiac 2010-06, Saturn 2009-06

977-014
General Motors 2008-06, Isuzu 2008, Isuzu 2006-05, Saab 2008-05

977-316
Cadillac 2015-09, Chevrolet 2019-09, GMC 2019-09, Hummer 2010-09



PROBLÈME :
Les boîtiers de papillon électronique d'origine se brisent souvent en raison de l'usure excessive des composants électroniques internes, ainsi que de la pénétration d'huile, d'humidité et d'autres contaminants.



OE FIX

Plusieurs de nos boîtiers de papillon électronique comportent des capteurs fixes à effet de Hall pour éliminer l'usure et augmenter leur longévité, et comportent une tige scellée pour empêcher l'huile, les rognures de métal et les autres débris de contaminer le train d'engrenage et les composants électroniques.

AUTRES BOÎTIERS DE PAPILLON ÉLECTRONIQUE EN VEDETTE

Nº DORMAN	VÉHICULES
977-300	Ford 2018-09, Lincoln 2018-11, Mercury 2011-09
977-307	Buick 2004, Cadillac 2006-03, Chevrolet 2007-03, GMC 2007-03, Hummer 2007-03
977-316	Cadillac 2015-09, Chevrolet 2019-09, GMC 2019-09, Hummer 2010-09
977-320	Nissan 2019-14
977-321	Nissan Frontier 2019-13
977-322	Infiniti 2019-09
977-323	Infiniti 2010-04, Nissan 2017-15
977-324	Infiniti 2019-11, Nissan 2019-16
977-325	Nissan 2019-13
977-326	Infiniti QX60 2017-14, Nissan Pathfinder 2014
977-328	Ford 2019-11, Lincoln 2019-11
977-334	Lexus 2017-13, Toyota 2018-12
977-335	Lexus 2008-04, Toyota 2010-03
977-352	Ford Escape 2016-13, Ford Fiesta 2018-14, Ford Fusion 2014-13, Ford Transit Connect 2016-14
977-353	Mercedes-Benz 2006-01
977-358	Mercedes-Benz 2013-01
977-359	Buick 2019-13, Chevrolet 2019-11
977-361	Volkswagen Beetle 2003-01, Volkswagen Golf 2003-01, Volkswagen Jetta 2005-01
977-365	Audi 2006-00, Volkswagen 2005-00
977-370	Porsche 911 2005-04, Porsche Cayenne 2013-11, Porsche Cayenne 2006-03, Porsche Panamera 2014-10
977-371	Volkswagen Golf 2005-02, Volkswagen Jetta 2004-02
977-587	Ford Fusion 2009-06, Mercury Milan 2009-06
977-588	Ford Focus 2011-08, Ford Transit Connect 2013-10
977-589	Ford Fusion 2009-06, Lincoln Zephyr 2006, Mercury Milan 2009-06
977-592	Ford 2014-07, Lincoln 2012-07, Mercury 2009-08
977-593	Ford 2018-15, Lincoln 2017-15
977-594	Ford F-150 2014-11, Ford Mustang 2014-11
977-600	Ford Thunderbird 2005-03, Lincoln LS 2006-03
977-601	Ford 2017-12, Lincoln 2016-13

Pour connaître tous les véhicules couverts, visitez **DormanProducts.com**

Dorman Products, Inc. | **Siège social et service à la clientèle :** +1 800 523-2492
©2019 La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, est interdite sans une autorisation écrite préalable.

Electronic-Throttle-Body_Sell-Sheet_367069178_fr-CA